

N°	Ref article	Description	Qté			
				PRWS1K02	PRWS1K01	SPMTG06400
1	BMG2211R03.45673	Carter inférieur	1			
2	BMG2212R01.45672	Flasque inférieur	1			
3	BMG2213R02.45673	Sortie de bras droit	1			
4	PPD2214.4540	Anneau de liaison	2			
5	PPD2215.4540	Disque de couverture fin de course	1	1		
6	PPD2216.4540	Engrenage arbre de sortie	3			
7	PRWS1K02	Grpe Carters supérieur	1	1		
8	PRWS1K02	Grpe Carters supérieur	1	1		
9	PRWS1K02	Grpe Carters supérieur	1	1		
10	PMD2220R02.4610	Plaque de fond	1			
11	Non disponible		1			
12	SPMTG06400	Grpe Moto-reducteur	1			1
13	PMD2223R04.4610	Arbre conduit	1			
14	PMD2224.4610	Couronne d'engrenage primaire	1			
15	PRWS1K01	Grpe tige de déverouillage	1		1	
16	PMD0894R02.4610	Engrenage dev m=2.5	1			
17	Non disponible		3			
18	PRWS1K01	Grpe tige de déverouillage	11		1	
19	PMD1919.4610	Pivot de déblocage	1			
20	PMD2029.4610	Pignon primaire	1			1
21	SPA07R02	Moto-réducteur 24vcc 46rpm	1			1
22	PRWS1K02	Grpe Carters supérieur	1	1		
23	PFM-B.2213	Porte fusible 220v complet	1			
24	Non disponible		1			
26	Non disponible		1			
27	PD0802A1000	Disque de couverture deverouillage	1		1	
31	PMCPM2.4630	Passerelle à membrane	3			
33	Non disponible		1			
34	Non disponible		1			
35	MO-B.2640	Ressort débrayage	1			
36	Non disponible		1			
37	Non disponible		1			
38	Non disponible		1	1	1	
39	Non disponible		1			
40	PRWS1K01	Grpe tige de déverouillage	1		1	
41	V4.8X13.5101	Vis autofil. 4,8x13 tc+ zn.b.	8			
42	V6X10.5102	Vis 6x10 axe coté portail	4			1
43	V8X55.5102	Vis 8X55	3			
44	D6A.5110	Ecrou Nylstop m6	3			
45	V4.2X13A.5101	Vis V4.2X13 pout RB 600 / 1000	12			
46	V8X35C.5102	Vis 8 x 35 zinguée	2			
47	D6A.5110	Ecrou Nylstop m6	5			
48	PD0554A0000	Platine de fixation coté pilier	1			
49	V5X15-A.5102	Vis trilob. 5x15 tc+ zn.b.	1			
51	V2.9X19.5101	Vis autotaraudeuse	4			
52	V6X100.5102	Vis 6x100	2			
53	PRWS1K01	Grpe tige de déverouillage	1		1	
54	Non disponible		1			
55	RO6F.5120	Rondelle élastique	4			1
56	Non disponible		1			
58	RO8A.5120	Rondelle	3			
101	PMD2227.4610	butée Fin de course	2			
102	BMG1142R02.45673	Bras courbe	1			
103	PMD1144R01.46103	Platine de fixation coté vantail	1			
104	PMD1143.4610	Axe de liaison de bras	2			
105	87.100	Circlips d'arrêt 10mbo09 trop	2			
106	PPD0496.4540	Clé de débrayage orange MHOUSE	1			

